

# Порядок надевания средств индивидуальной защиты (СИЗ)

1


Всегда надевайте основные требуемые СИЗ, когда имеете дело с предполагаемым, вероятным или подтвержденным случаем заболевания вирусной геморрагической лихорадкой.

2


Надевание и снятие СИЗ следует производить под наблюдением другого подготовленного члена группы.

3


Приготовьте заранее все необходимые СИЗ. Наденьте операционный костюм в раздевалке.



4 Наденьте резиновые сапоги. В случае их отсутствия, обязательно используйте закрытую, проколо- и влагостойкую обувь и наденьте галоши.




ИЛИ в случае отсутствия сапог



5

Наденьте поверх операционного костюма водонепроницаемый халат.




6 НАДЕНЬТЕ средство защиты лица:

6a Наденьте медицинскую маску.




6b Наденьте защитные очки или лицевой щиток.




7


Наденьте теперь шапочку, если имеется.



8 Обработайте руки.



9 Наденьте перчатки\* (заправив в них манжеты рукавов).



10

В случае отсутствия водонепроницаемого халата, наденьте на халат водонепроницаемый фартук.



Имея на себе СИЗ:

- Избегайте прикасаться к СИЗ или поправлять их.
- Меняйте перчатки при смене пациентов.
- Снимите перчатки, если они были порваны или повреждены.
- Обеспечьте гигиену рук, прежде чем надевать новые перчатки.

\* Используйте **двойные перчатки**, если предполагаются энергичные усилия (например, перемещение пациента или работы с трупом) или контакт с кровью и жидкостями организма человека. Используйте **высокопрочные/резиновые перчатки** для очистки помещений и поверхностей и удаления отходов.